

Icke godkända Eurpall

Om det finns mer än en eller flera defekter enligt nedan är pallen ej godkänd för utbyte.



En däcksbräda är skadad så en eller flera spikhuvuden är synliga.



Om en eller flera stämplor saknas eller är oläsliga.



En däcksbräda saknas.



En kloss saknas eller är sprucken så mer än en spik är synlig.
En regelbräda är sprucken vågrätt eller lodrätt.



Mer än 2 hörnor av pallen på däcksbrädor är så skadade så spiken är synliga.

Utsortering ska göras om:

En bräda, regelbräda eller kloss saknas.

En däcks-, regel- eller bottenbräda är avbruten.

En bräda (däck eller botten) eller kloss är urflisad så att ett spik - eller skruvskafthar blivit synligt.

Spik eller skruv har lossnat eller sticker upp ovanför däck- eller bottenbrädor.

Pallen är smutsig eller fuktig – risken finns att gods skadas.

Hörnklossarna (förvaltningsmärke och EURmärke) eller någon mittkloss saknar läsbar märkning.

Pallen har skador eller avvikelser från föreskrivna krav på mått, virkeskvalitet eller hållfasthet – pallens användning medför risk för gods eller personer.

Märkning på kloss/klossar är sprayad med färg eller övermålad.

Pallen inte är rensad från påhäftad plast, papper eller liknande.

Pallen saknar godkänd märkning.

Lastkapaciteten på 1500 kg ej kan uppfyllas. (pallen kan vara rutten , genomsur, ostabil)

Pallen är förorenad av ex. olja , färg eller annat.

Stora flisor är av på flertalet klossar eller att endast delar av märkningen är synlig.

Det syns tydligt att man använt felaktiga dimensioner på virket så det har försvagat pallens lastkapacitet.